


***Doppelzahnrad Z30 mit Ritzel Z10 Modul 0,5
aus Messing für Heizungsstellmotoren
YC1H-19E616-AC***

Teil ist passend für Heizungsstellmotoren
|z.B. in Ford Transit und Galaxy

mit der Teilenummer **YC1H-19E616-AC - 1. Getriebestufe**

(Zahnrad greift ein in die Schnecke des Antriebsmotors - siehe Bild 3 Pfeil)

Info: Diese Heizungsstellmotoren wurden auch bei anderen Fahrzeugherstellern verbaut.




Die Reparatur

1. Öffnen Sie das Gehäuse des Heizungsstellmotors (siehe Bild)



2. Tauschen Sie das defekte Kunststoffzahnrad gegen das Metallzahnrad aus



3. Fetten Sie Zahnrad und Schnecke.

4. Bauen Sie das Gehäuse wieder zusammen.

FERTIG!

(Lieferumfang: Achtung! Wir liefern nur das mit dem Pfeil gekennzeichnete Messing-Zahnrad, nicht den Stellmotor!)