


## Ford Transit Stufe 2

**Doppelzahnrad Z53 mit Ritzel Z10 in  
Modul 0,5/0,8 aus Messing**





Teil ist passend für Heizungsstellmotoren z.B. in Ford Transit und Galaxy  
mit der Teilenummer YC1H-19E616-AC 2. Getriebestufe

(Zahnrad greift ein in das Zahnradsegment aus Kunststoff - siehe Bild 3 Pfeil)

Info: Diese Heizungsstellmotoren wurden auch bei anderen Fahrzeugherstellern verbaut.

## Die Reparatur



1. Öffnen Sie das Gehäuse des Heizungsstellmotors
2. Tauschen Sie das defekte Kunststoffzahnrad gegen das Metallzahnrad aus
3. Fetten Sie Zahnrad und Schnecke
4. Bauen Sie das Gehäuse wieder zusammen

**FERTIG!**

(Lieferumfang: Achtung!

Wir liefern nur das mit dem Pfeil gekennzeichnete Messing-Zahnrad,  
nicht den Stellmotor!)